


## 流量が少なくなった（浄水器内蔵タイプの目詰まり）

水栓に内蔵されている浄水カートリッジが目詰まりすると流量が少なくなる場合があります

浄水カートリッジは水道水中の物質を除去するため、目詰まりして流量が次第に少なくなります。

また、浄水使用量の増加や給水設備の汚れ、配管の老朽化、配管工事の後など水質の変動により、いつもよりも早く流量が少なくなる場合があります。



浄水カートリッジが目詰まりすると除去性能が低下します

取扱説明書などに記載されている浄水カートリッジの取替時期の目安に従って、浄水カートリッジを取り換えてください。

また、流量が急激に減少した場合は、取替時期の目安にかかわらず浄水カートリッジを交換してください。

