


バルブご使用時の注意事項 ⑦

公開 2022.12

# ギア・駆動部にあるストッパーボルトは 絶対に触らないようにしましょう

駆動部にあるストッパーボルトをゆるめたり締め付けたりすると  
漏洩や作動不良につながります



駆動部にあるストッパーボルトは弁体の締め代位置を固定していますので、ゆるめたり締め付けたりすると締め切り位置が変化します。